

宇野 充様邸

作業報告書



施工前



施工前





1 屋根 高圧洗浄 施工中



2 屋根 高圧洗浄 施工完了



3 外壁 高圧洗浄 施工中



4 外壁 高圧洗浄 施工完了



5 既設コーキング撤去 施工中



6 既設コーキング撤去 施工完了





7 コーキング 施工中



8 コーキング 施工完了



9 エアコンホース補修 施工中



10 エアコンホース補修 施工完了



11 軒天 上塗り 1回目 施工中



12 軒天 上塗り 1回目 施工完了





13 軒天 上塗り 2回目 施工中



14 軒天 上塗り 2回目 施工完了



15 2F外壁 下塗り 施工中



16 2F外壁 下塗り 施工完了



17 2F外壁 中塗り 施工中



18 2F外壁 中塗り 施工完了





19 2F外壁 上塗り 施工中



20 2F外壁 上塗り 施工完了



21 1F外壁 下塗り 施工中



22 1F外壁 下塗り 施工完了



23 1F外壁 中塗り 施工中



24 1F外壁 中塗り 施工完了





25 1F外壁 上塗り 施工中



26 1F外壁 上塗り 施工完了



27 鼻隠し 下塗り 施工中



28 鼻隠し 下塗り 施工完了



29 鼻隠し 中塗り 施工中



30 鼻隠し 中塗り 施工完了





31 鼻隠し 上塗り 施工中




32 鼻隠し 上塗り 施工完了



33 鉄部 上塗り1回目 施工中



34 鉄部 上塗り1回目 施工完了



35 鉄部 上塗り2回目 施工中



36 鉄部 上塗り2回目 施工完了





37 屋根 下塗り 施工中



38 屋根 下塗り 施工完了



39 屋根 中塗り 施工中



40 屋根 中塗り 施工完了



41 屋根 上塗り 施工中



42 屋根 上塗り 施工完了





施工後



施工後