

小掠 正章様邸

作業報告書



施工前



施工前



1 高圧洗浄 施工中



2 高圧洗浄 施工完了



3 既設コーキング撤去 施工中



4 既設コーキング撤去 施工完了



5 コーキング 施工中




6 コーキング 施工完了




7 配管金具不良箇所 施工前



8 配管金具不良箇所 取替え施工完了



9 軒天 下塗り 施工中



10 軒天 下塗り 施工完了




11 軒天 上塗り 施工中



12 軒天 上塗り 施工完了



13 外壁 下塗り 施工中



14 外壁 下塗り 施工完了



15 外壁 中塗り 施工中



16 外壁 中塗り 施工中




17 外壁 上塗り 施工中




18 外壁 上塗り 施工完了



19 破風板 下塗り 施工中




20 破風板 下塗り 施工完了




21 破風板 中塗り 施工中



22 破風板 中塗り 施工完了



23 破風板 上塗り 施工中



24 破風板 上塗り 施工完了



25 雨樋 上塗り 1回目 施工中



26 雨樋 上塗り 1回目 施工完了



27 雨樋 上塗り 2回目 施工中



28 雨樋 上塗り 2回目 施工完了



29 シャッターBOX 下塗り 施工中



30 シャッターBOX 下塗り 施工完了



31 シャッターBOX 中塗り 施工中



32 シャッターBOX 中塗り 施工完了



33 シャッターBOX 上塗り 施工中



34 シャッターBOX 上塗り 施工完了




35 防水 目荒らし 施工中



36 防水 アセトン拭き 施工完了



37 防水 ガラスメッシュ貼り 施工中



38 防水 ガラスメッシュ貼り 施工完了



39 防水 樹脂トナーグレー 施工中



40 防水 樹脂トナーグレー 施工完了




41 防水 トップコート 施工中



42 防水 トップコート 施工完了



43 屋根 ルーフィング貼り 施工中




44 屋根 ルーフィング貼り 施工完了




45 横暖ルーフ S貼り 施工中




46 横暖ルーフ S貼り 施工中




47 横暖ルーフ S貼り 施工中




48 横暖ルーフ S貼り 施工完了




50 下屋根 ルーフィング貼り 施工中



50 下屋根 横暖ルーフ S貼り 施工中



51 下屋根 横暖ルーフ S貼り 施工中



52 下屋根 横暖ルーフ S貼り 施工完了



施工後



施工後



















了