

塚本 邦夫様邸

作業報告書



施工前



施工前



1 屋根高圧洗浄 施工中



2 外壁高圧洗浄 施工中



3 既設コーキングカット 施工中



4 既設コーキングカット 施工完了



5 コーキング 施工中




6 コーキング 施工完了






7 軒天 下塗り 施工中



8 軒天 下塗り 施工完了



9 軒天 上塗り 施工中



10 軒天 上塗り 施工完了



11 外壁 下塗り 施工中



12 外壁 下塗り 施工完了





13 外壁 中塗り 施工中



14 外壁 中塗り 施工完了



15 外壁 上塗り 施工中



16 外壁 上塗り 施工完了



17 破風板 下塗り 施工中




18 破風板 下塗り 施工完了






19 破風板 中塗り 施工中



20 破風板 中塗り 施工完了



21 破風板 上塗り 施工中



22 破風板 上塗り 施工中



23 雨樋 下塗り 施工中



24 雨樋 下塗り 施工完了







25 雨樋 上塗り 施工中




26 雨樋 上塗り 施工完了




27 庇 下塗り 施工中



28 庇 下塗り 施工完了




29 庇 中塗り 施工中



30 庇 中塗り 施工完了





31 底 上塗り 施工中



32 底 上塗り 施工完了



33 雨戸 下塗り 施工中



34 雨戸 下塗り 施工完了



35 雨戸 上塗り 施工中



36 雨戸 上塗り 施工完了





37 塀 下塗り 施工中



38 塀 下塗り 施工完了



39 塀 中塗り 施工中



40 塀 中塗り 施工完了



41 塀 上塗り 施工中



42 塀 上塗り 施工完了






43 ベランダ 下塗り 施工中




44 ベランダ 下塗り 施工完了




45 ベランダ 自着シート貼り 施工中



46 ベランダ 自着シート貼り 施工完了




47 ベランダ ウレタン1層目 施工中



48 ベランダ ウレタン1層目 施工完了






49 ベランダ ウレタン2増目 施工中



50 ベランダ ウレタン2増目 施工完了




51 ベランダ トップコート 施工中



52 ベランダ トップコート 施工完了



53 屋根 下塗り 施工中



54 屋根 下塗り 施工完了





55 屋根 中塗り 施工中



56 屋根 中塗り 施工完了



57 屋根 上塗り 施工中



58 屋根 上塗り 施工完了







施工後



施工後