

松原 弘文様邸

作業報告書



施工前



施工後



1 外壁 高圧洗浄 施工中



2 外壁 高圧洗浄 施工中



3 屋根 高圧洗浄 施工中



4 屋根 高圧洗浄 施工完了



5 横金具不良箇所 アンカー 施工中



6 横金具不良箇所 ビス補修 施工完了



7 コーキング 撤去 施工中



8 コーキング 撤去 施工完了



9 コーキング 撤去 施工中



10 コーキング 撤去 施工完了



11 コーキング 撤去 施工中



12 コーキング 撤去 施工完了



13 コーキング 充填 施工中



14 コーキング 施工中



15 コーキング 施工完了



16 コーキング 充填 施工中



17 コーキング 施工中



18 コーキング 施工完了



19 コーティング 充填 施工中



20 コーティング 施工中



21 コーティング 施工完了



22 外壁コーナー 施工前



23 外壁コーナー撤去 施工完了



24 外壁コーナー取り替え 施工完了



25 外壁 下塗り 施工中



26 外壁 下塗り 施工完了



27 外壁 中塗り 施工中



28 外壁 中塗り 施工完了



29 外壁 上塗り 施工中



30 外壁 上塗り 施工完了



工事名 松原 弘文様邸
工事場所
外壁 下塗り 施工中
施工者 (有)ヒロ塗装

31 外壁 下塗り 施工中



工事名 松原 弘文様邸
工事場所
外壁 下塗り 施工後
施工者 (有)ヒロ塗装

32 外壁 下塗り 施工完了



工事名 松原 弘文様邸
工事場所
外壁 中塗り 施工中
施工者 (有)ヒロ塗装

33 外壁 中塗り 施工中



工事名 松原 弘文様邸
工事場所
外壁 中塗り 施工後
施工者 (有)ヒロ塗装

34 外壁 中塗り 施工完了



工事名 松原 弘文様邸
工事場所
外壁 上塗り 施工中
施工者 (有)ヒロ塗装

35 外壁 上塗り 施工中



工事名 松原 弘文様邸
工事場所
外壁 上塗り 施工後
施工者 (有)ヒロ塗装

36 外壁 上塗り 施工完了



37 外壁 下塗り 1回目 施工中



38 外壁 下塗り 1回目 施工完了



39 外壁 下塗り 2回目 施工中



40 外壁 下塗り 2回目 施工完了



41 外壁 中塗り 施工中




42 外壁 中塗り 施工完了



工事名|松原 弘文様邸
工事場所
外壁 上塗り 施工中
施工者(有)ヒロ塗装

43 外壁 上塗り 施工中




工事名|松原 弘文様邸
工事場所
外壁 上塗り 施工後
施工者(有)ヒロ塗装

44 外壁 上塗り 施工完了



工事名|松原 弘文様邸
工事場所
軒天 上塗り 1回目
施工者(有)ヒロ塗装

45 軒天 上塗り 1回目 施工中



工事名|松原 弘文様邸
工事場所
軒天 上塗り 1回目 施工後
施工者(有)ヒロ塗装

46 軒天 上塗り 1回目 施工完了




工事名|松原 弘文様邸
工事場所
軒天 上塗り 2回目 施工中
施工者(有)ヒロ塗装

47 軒天 上塗り 2回目 施工中



工事名|松原 弘文様邸
工事場所
軒天 上塗り 2回目 施工後
施工者(有)ヒロ塗装

48 軒天 上塗り 2回目 施工完了



49 軒樋 中塗り 施工完了



50 軒樋 上塗り 施工中



51 軒樋 上塗り 施工完了



52 鼻隠し 施工完了



施工完了



施工完了